

# Håndtering av alunskifer

Marte Holmstrand

7. Mars 2019



Direktoratet for  
strålevern og atomsikkerhet

# Innhold

- Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet
- Relevant lovverk
- Alunskifer
- Case med ulovlig håndtering av galgebergskifer
- Praktisk informasjon

# Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet



- Statens strålevern skiftet navn 1. januar til Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet. Kortformer er DSA eller Strålevernet (eposter: fornavn.etternavn@dsa.no)
- Forurensningsmyndighet for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall
- Samarbeider med Miljødirektoratet og Fylkesmannen i forurensningssaker hvor radioaktivitet også er en del av bildet

# Relevant lovverk



- Forurensningsloven
  - Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall
  - Avfallsforskriften kapittel 16
  - Forurensningsforskriften
- 
- Tillatelser etter forurensningslovens § 11
  - Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall vedlegg I a og II
  - Tilsyn etter forurensningsloven og internkontrollforskriften

# Grenseverdier

## Radioaktivt avfall (vedlegg I a)

| Nuklide            | Bq/g            |
|--------------------|-----------------|
| U-235 <sup>a</sup> | 10 <sup>0</sup> |
| U-238 <sup>a</sup> | 10 <sup>0</sup> |
| U-nat <sup>a</sup> | 10 <sup>0</sup> |

$$\sum_k \frac{C_k}{C_{e,k}} \geq 1$$

C<sub>k</sub> = spesifikk aktivitet for radionuklide k

C<sub>e, k</sub> = grenseverdi for spesifikk aktivitet til radionuklide k fra tabell.

## Radioaktiv forurensning (vedlegg II)

| Nuklide            | Total aktivitet | Bq/g             |
|--------------------|-----------------|------------------|
| U-235 <sup>a</sup> | 10 <sup>3</sup> | 10 <sup>0</sup>  |
| U-236              | 10 <sup>3</sup> | 10 <sup>0</sup>  |
| U-237              | 10 <sup>5</sup> | 10 <sup>1</sup>  |
| U-238 <sup>a</sup> | 10 <sup>3</sup> | 10 <sup>0</sup>  |
| U-nat <sup>a</sup> | 10 <sup>2</sup> | 10 <sup>-1</sup> |

$$\sum_k \frac{C_k}{C_{e,k}} \geq 1 \text{ eller } \sum_k \frac{A_k}{A_{e,k}} \geq 1$$

C<sub>k</sub> = spesifikk aktivitet for radionuklide k

C<sub>e, k</sub> = grenseverdi for spesifikk aktivitet til radionuklide k

A<sub>k</sub> = aktivitet for radionuklide k

A<sub>e, k</sub> = grenseverdi for aktivitet til radionuklide k.

# Alunskifer og potensielt syredannende bergarter

- Den klart største fraksjonen av radioaktivt avfall etter vekt – ca 90% av all norsk radioaktivt avfall i vekt er alunskifer og andre potensielt syredannende bergarter
- Aktivitetsinnholdet varierer – fra 0,5 – 5 Bq/g uran
- Gjennomsnitt i 2018: 1,3 Bq/g uran – det vil si radioaktivt avfall
- Utlekkingspotensialet er svært høyt og det blir garantert radioaktiv forurensing hvis disse skifrene ikke håndtert forsvarlig
- Konsekvensene kan bli alvorlig


# Eksempel på ulovlig håndtering av Galgebergskifer

0,2-0,4 Bq/g i skiferen

Ca 600-800 µg/L uran

pH: 2,7

Veldig høye verdier av aluminium + andre metaller



# Eksempel på ulovlig håndtering av galgebergskifer

- Ikke biota i vannet – svært syrlig, høye nivåer av metaller
- Konsekvenser for bløtdyr (fra modelleringsprogrammet):
  - Doserater  $125 \mu\text{Gy/t}$ , ferskvannsøsters: Observert unormale larver ved kortvarig eksponering
  - Doserater  $50 \mu\text{Gy/t}$ , vaskulære planer: for lite informasjon



Gjennomsnittlig alunskifer har tre ganger så høyt uraninnhold og høye syredannende potensiale!



# Hva må deponeres?

- Potensielt syredannende bergarter som er definert som radioaktivt avfall (1000 Bq/kg uran eller mer)
- Potensielt syredannende bergarter som kan medføre radioaktiv forurensning over grenseverdier i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall vedlegg II (totalt 1000 Bq uran pr år, eller 1000 Bq/l uran)
- Disse må i tillegg deponeres i deponi med særlig tillatelse på grunn av risiko for radioaktiv forurensing eller på grunn av utslipp av radioaktive stoffer

# Hvordan vet vi om skiferen er potensielt syredannende?

- Veileder fra NGI
- NB! Risteprøver på fersk alunskifer som står noen uker vil ikke være tilstrekkelig for å vurdere syredannelse. Alunskiferens selvbuffrende egenskaper medfører at det kan ta opp til ett år før pH faller og det skiller ut radioaktive stoffer.



# Hvilke prosjekter kan medføre håndtering av alunskifer?

- Alle prosjekter som medfører graving i områder hvor det kan finnes alunskifer kan medføre behov for håndtering av alunskifer
  - Oppføring av bygg og infrastruktur
  - Tunneler
  - Veier
  - Jernbane
  - T-bane
  - Energibrønner
  - osv



# Er det andre hensyn som må tas?

- Arbeid i alunskifer og andre potensielt syredannende bergarter medfører risiko for utslipp av radioaktive stoffer som er tillatelsespliktig
- Arbeid i alunskifer medfører risiko for eksponering til radon
- Også nærliggende bygg kan få økt radonproblematikk ved byggearbeid

# Hvilke deponi kan motta alunskifer?

- Tre deponi:
  - NOAH Langøya
  - Borge pukkverk massedeponi
  - Heggvin Alun



# Hvordan vite om gravingen trenger tillatelse?

- Utslipp over en eller begge grenseverdier i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall vedlegg II trenger tillatelse fra DSA.
- DSA aksepterer beregninger på utslipp.
- Eksempel kan være om det er kjent aktivitetskonsentrasjon i berggrunnen, kjent mengde faststoff som vil slippes ut til vann og/eller luft per liter/m<sup>3</sup>, og totalt utsipp av vann per år.
- Konsentrasjon av radioaktive stoffer i vann ganget med estimert utsipp

# Kontaktinformasjon

**Marte Varpen Holmstrand**

Seniorrådgiver

Seksjon atomsikkerhet og forurensning

Telefon: +47 480 04 649; +47 67 16 25 09

**Solveig Dysvik**

Seksjonssjef

Seksjon atomsikkerhet og forurensning

Telefon: +47 917 12 181; +47 67 16 26 55

